表 F-1 防烟、排烟系统工程验收记录

工程名称	江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司实施港城广场 1 号楼改造工程	分部工程名称	通风与空调
施工单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司中铁建工集团建筑安装有限公司联合体	项目经理	张云明 王伟
监理单位	江苏建科工程咨询有限公司	总监理工程师	张健

序号	验收项目名称	验收内容记录			验收评定结果
		对应本标准章节条款	标准或设计要求	检测值	
1	施工资料	8.1.4	型号、规格、安装位置符合设计规范要求外观完好	各系统 30%	合格
2	综合观感等质量	8.2.1	可正常使用且符合设计规范	各系统 30%	合格
3	设备手动功能	8.2.2	可正常使用且符合设计规范	各系统 30%	合格
4	设备联动功能	8.2.3	可正常使用且符合设计规范	各系统 30%	合格
5	自然通风、自然排烟设施性能	8.2.4	可正常使用且符合设计规范	各系统 30%	合格
6	机械防烟系统性能	8.2.5	性能达标且符合设计规范	各系统 30%	合格
7	机械排烟系统性能	8.2.6	型号、规格、安装位置符合设计规范要求外观完好	各系统 30%	合格

综合验收结论	合格	
验收单位	施工单位：	项目经理： 年 月 日
	监理单位：	总监理工程师： 年 月 日
	设计单位：	项目负责人： 年 月 日
	建设单位：	建设单位项目负责人： 年 月 日

注：分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。